

Sonnerup Vandværk a.m.b.a.
 c/o Kåre Ulrick Madsen
 Sonnerup Gade 12
 4060 Kirke Såby
 Att.: Kåre Ulrick Madsen
 (ulrickmadsen@gmail.com)

Rapportnr.: AR-23-CG-23102381-01
Batchnr.: EUDKVE-23102381
Kundenr.: CA0005114
Modt. dato: 20.11.2023

Analysereport

Prøvested: Sonnerup Vandværk - Ledningsnet - 104218 - V02004100 / 4251004199
Udtagningsadresse: Sonnerup Gade 12, 4060 Kirke-Såby
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 20.11.2023 kl. 11:20
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S CYZ2
Analyseperiode: 20.11.2023 - 21.11.2023

Prøvemærke: køkkenvask

| Lab prøvenr: | 835-2023-81324138 | Enhed | Kravværdier ** | | DL. | Metode | n) Urel (%) |
|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|-----|--|----------------------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Opfølgning til Lab prøvenr: | 81214783 | | | | * | | A |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 ^{o)} |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | A 0.25 ^{o)} |
| Oplysninger fra prøvetager | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 | |
| Prøvetagning efter flush | Udført | | | | | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021 | |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Lejre Kommune, Kopimodtager drikkevand, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø
 Sonnerup Vandværk a.m.b.a., Dennis Dysted, c/o Kåre Ulrick Madsen, Sonnerup Gade 12, 4060 Kirke Såby
 Sonnerup Vandværk a.m.b.a., Kåre Ulrick Madsen (kaare_madsen@post.tele.dk), c/o Kåre Ulrick Madsen, Sonnerup Gade 12, 4060 Kirke Såby

21.11.2023

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 1023 af 29. juni 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, udtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.